

Se han utilizado materiales expuestos como concreto, vidrio, terrazo y acero para generar un juego de texturas en contraste al monocromático y plano espacio del exterior de la casa. El techo de la azotea es de estructura de acero enchapada en madera con policarbonato, y la piscina está enchapada con pepelmas en tonos azules con escalones en terrazo pulido.

Se ha combinado mobiliario fijo de concreto con mobiliario suelto. La fachada posterior de la casa tiene su propio acceso tanto peatonal como vehicular y está resuelta con un techo de policarbonato. La puerta del garaje y de ingreso posterior son de madera tipo celosía pintada en gris claro, y las paredes interiores están enchapadas en fachaletas blancas de concreto.

