



debió construirse después del edificio. Lo anterior, se solucionó con una adecuada coordinación de la constructora y el apoyo de los mecánicos de suelo e ingenieros”, contó el ejecutivo. El segundo fue la certificación LEED, porque cada proceso tiene un protocolo que debe ser certificado y eso puede ser más lento que el mismo proceso constructivo. “Sin embargo, fue resuelto con una buena planificación y con la anticipación de cada una de las especificaciones que se estaban solicitando”, puntualizó García.

Después de realizar una serie de estudios, se diseñó pantalla translúcida perforada para lo cual se hicieron diversos análisis para ver los tamaños y distancias entre las perforaciones, así como determinar su color.



LÍDER EN DESARROLLO Y APLICACIÓN DE ALEACIONES DE ACERO AL MANGANESO



**NUESTRAS
PIEZAS FABRICADAS
MEJORAN EL TIEMPO DE
RENDIMIENTO DE LAS
MAQUINARIAS**

**PROYECTOS DE INNOVACIÓN
PREMIADOS POR LA PUCP**



Desarrollo y Fabricación de Piezas y Partes Fundidas en Aceros y Fierros Antidesgaste, Aceros Refractarios, Hierros Grises y Nodulares

FE FERROSA

**LA SOLUCIÓN PARA SUS
PIEZAS DE DESGASTE**



ferrosa@fundicionferrosa.com.pe
T. (511) 6281984 / 6281983 / 6281982
www.fundicionferrosa.com.pe