



15.



16.



17.

15 y 16. Una escalera comunica la entrada derecha al teatro con la zona nueva, donde hay oficinas, camerinos y salas de danza y piano.
17,18 y 19. Las labores de restauración incluyeron la aplicación de pan de cobre en las piezas ornamentales.



18.



19.

mayor de 30 m medidos horizontalmente, ni puede haber más de un piso entre ellos en sentido vertical, en la obra nueva la mayor distancia horizontal desde donde está una persona hasta los servicios higiénicos es de 28 m; así en el primer piso los baños y vestidores se ubican cerca de la sala multiuso.

Los servicios higiénicos y vestidores ubicados en el tercer piso son

compartidos por los usuarios que están en el cuarto piso. También se ha tenido cuidado en hacer un conteo exacto de la máxima ocupación por nivel realizándose una correcta dotación de servicios (ver Cuadro N°2).

Seguridad

El establecimiento cuenta con un panel principal de detección y

alarma de incendios ubicado en el primer piso, conectado a los dispositivos de detección y notificación de alarma de incendios en todo el recinto. Adicionalmente, posee paneles display remotos, que muestran las mismas señales de alarma, supervisión y falla que recibe el panel principal. Estos dos paneles están en la recepción del establecimiento cultural.