



Imperio Golf se ubica en el Jr. Cerros de Camacho, distrito de Santiago de Surco, sobre un lote de 7,072 m<sup>2</sup> de fuerte pendiente con desnivel promedio de 15 m, y con dos accesos vehiculares a través de una vía de servidumbres por los linderos laterales.

En el lindero sur existe un edificio de 22 pisos construido hace varios años, que permitió al arquitecto aplicar la normativa correspondiente a esta Zona de Reglamentación Especial Laderas de los Cerros de Camacho y Club Golf Los Incas, para determinar las alturas de edificación por colindancia con edificaciones existentes, que correspondían hasta 18.5 pisos como máximo.

