


Elevación



9, 10 y 11. El segundo piso se conecta verticalmente con el nivel inferior gracias a núcleos de circulación pedestres y mecánicos.



10.



11.

Estructura

La edificación posee una estructura de placas y columnas de concreto. Los techos son losas aligeradas, macizas y estructura metálica. Todas las áreas comunes (pasillos, servicios higiénicos, obras exteriores, etc.) son tarrajeadas, empastadas y pintadas con látex. En la zona de tiendas anclas y locales comerciales la estructura queda expuesta, pues cada operador implementó su área. Los fondos de losas, superficies de vigas, elementos verticales y otros elementos de concreto quedaron como una superficie de concreto expuesto

limpio y sin anomalías de procesos constructivos.

Muros y tabiques

Las unidades de albañilería, los morteros y su estructura de refuerzo (columnetas, vigas de amarre y dinteles) se hicieron de acuerdo a lo especificado en el proyecto de estructuras. Los parapetos bajos llevan columnetas de amarre distanciadas 3 m como máximo. Se emplearon bloqueta kingblock de 19 por 19 por 30 cm o de 14 por 19 por 30 cm según el detalle del plano de muros y tabiques.

Se emplearon tabiques de drywall, estructura metálica de 90 mm, 120 mm o 140 mm según el caso, y de acuerdo a lo recomendado por el instalador. Se utilizaron planchas de drywall tipo "X" o "RF" (resistentes al fuego) de 5/8 pulg o 1/2 pulg de acuerdo a lo señalado para los distintos tipos de muro en los detalles del proyecto de arquitectura. Los tabiques en baños y zonas de eminente humedad son del tipo "WR" o "RH", además cumplen con la clasificación tipo "RF". Todas las divisiones entre locales se hicieron con tabiquería ligera, acabada con paneles de yeso, cartón o drywall.