El ingreso principal del paciente ambulatorio se realiza a través de un hall de ingreso principal de doble altura que conduce a los ascensores públicos y a una escalera que dirige hacia el segundo nivel.

La distribución de las diferentes unidades se muestra a continuación:

- Nivel 1
 - o Emergencia
 - o Consultas Externas
 - o Farmacia
 - o Diagnóstico por Imágenes
 - o Patología Clínica y Hemoterapia
 - o Anatomía Patológica
 - o Administración
 - o Confort (Auditorio, Cafetería, Salas de Uso Múltiple, Residencias médicas)
 - o Servicios Generales
 - o Nutrición
- Nivel 2
 - o Consultas Externas
 - o Centro Quirúrgico
 - o Centro Obstétrico
 - o UCI Adulto v Neonatal
 - o Central de Esterilización
 - o Administración

- Nivel 3
 - o Hospitalización Pediatría, Ginecología, Obstetricia
 - o Administración
- Nivel 4
 - o Hospitalización Medicina y Ci-

Los bloques de edificación han sido ubicados de tal forma que la orientación de la luz proveniente del este-oeste no dé en forma directa hacia las caras, sesgando la dirección de los ejes. Se han planteado ciertos distanciamientos entre dichas estructuras para permitir la introducción de luz y ventilación natural hacia los ambientes, permitiendo crear franias verdes en los dos ejes principales.

CIRCULACIONES VERTICALES

Los núcleos de ascensores han sido proyectados en los siguientes lugares: un núcleo de dos ascensores públicos frente al hall de ingreso principal, y un núcleo de dos montacamas y dos montacargas junto

al eje técnico, los cuales permiten trasladar al paciente inmediatamente desde la Unidad de Emergencias hacia el Centro Quirúrgico y Obstétrico, o hacia UCI. Estos núcleos continúan hasta el último piso para llegar a las unidades de hospitalización. También se ha situado un ascensor de pasajeros en el bloque de administración.

La ubicación y articulación de los diferentes sectores mediante circulaciones verticales planteadas y corredores generales ha sido propuesta mediante la diferenciación de flujos por usuarios, evitando el cruce de pacientes, público y personal médico-técnico.

Las escaleras de escape han sido consideradas de acuerdo a los cálculos de aforo y distancias contenidos en los planos de seguridad.

Los servicios generales se han ubicado hacia la zona posterior del hospital para permitir un gran patio de maniobras, brindando un fácil acceso a las diferentes áreas de los servicios generales.



Soluciones modulares para construcción

Calidad, rapidez y excelente servicio





Informes: 622 2800

atencionclientes@tecnofast.com.pe



🛂 CONSTRUCCIÓN 📻 MINERÍA 😽 AGROINDUSTRIA

Conoce nuestra experiencia en diversos sectores en

www.tecnofast.com.pe