

Los pisos superiores presentan un cerramiento de muro cortina de cristal reflejante en la zona central y de cristal oscuro hacia la izquierda. Las fachadas laterales son muros tarrajeados y pintados con vanos o ventanas intercaladas cerradas con cristal pavonado, a fin de no molestar a los vecinos, pero que permiten el ingreso de luz natural. Otros materiales aplicados son el aluminio compuesto y perfiles del mismo material. Los acabados en zonas de uso común están seleccionados según su requerimiento. Para el hall de ingreso principal y hall de ascensores se utilizaron materiales de primera en pisos, muros y tabiques, como granito, aluminio compuesto, porcelanato y graniplast, además de un falso cielo metálico suspendido, combinado con baldosa acústica y placas de cartón yeso (drywall).

