



Los conos con cinta reflectiva permite tener una mayor visibilidad nocturna aumentando la seguridad del trabajador y entorno.

regularmente están al lado de las vías trabajando y en este caso, un uniforme debe estar diseñado con material reflectivo que defina la forma humana.

Mejorar la visibilidad de una prenda permite que un trabajador sea visto a distancia y conductores pueden reconocerlo evitando un accidente por baja visibilidad.

Una persona que usa un overol diseñado con material reflectivo puede ser visto más fácilmente por conductores en la noche que

una con overol fluorescente. Retroreflexión ocurre cuando una gran cantidad de luz es reflejada directamente a su fuente de luz original. Las prendas que no tienen materiales reflectivos entrega la seguridad requerida.

Es un término usado para describir las prendas de

El rendimiento de la prenda variará dependiendo del uso real y las condiciones de exposición y mantención.

seguridad que incorporan telas fluorescentes y cintas reflectivas. Las prendas de alta visibilidad están generalmente diseñadas bajo estándares mundiales.

Las cintas reflectivas Scotchlite con basi textil están compuestas de lentes expuestos de gran ángulo reflectivo adheridos por un adhesivo a un respaldo de tela durable. Se caracterizan por ser suaves, flexibles, fácil de manipular y por tener buen desempeño en climas húmedos o de lluvia. Los productos de esta línea 3M cumplen y exceden las normas internacionales de alta visibilidad como ANSI/ ISEA 107 – 2010 y EN 471. **T**



Material reflectivo Scotchlite

Utiliza una tecnología conocida como Retroreflexión que ayuda al ojo humano a percibir la luz en condiciones de baja luminosidad. La retroreflexión se origina cuando una luz reflejada se devuelve directamente a su fuente de luz original.

Este material aumenta la visibilidad de los usuarios cuando existe riesgo en condiciones de poca luminosidad y durante la noche. Una prenda bien diseñada con material reflectivo permite que su usuario sea visto fácilmente frente a un riesgo en horas de baja visibilidad.

En situaciones de la vida real los trabajadores expuestos a tráfico vehicular no permanecen directamente en frente de los vehículos circulantes. Los trabajadores

Contáctelos:

3M Perú

Av. Avenida Enrique Canaval y Moreyra 641,
San Isidro - Lima
Teléfono: 224 2728
www.3m.com.pe

Vicsa Safety

Avenida Separadora Industrial, 2641
Urb, Santa Raquel, Ate – Lima
Teléfono: 311 4001
www.vicsa.cl

Sekur Perú

Calle Ricardo Angulo (Ex-Calle Uno) N° 782
Córpac - San Isidro Lima
Teléfono: 203 6530
www.sekurperu.com.pe

